

A31-10-095
Externer 28V- Generator 11AM-GE/
External 28V- Alternator 11AM-GE

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
		AD-N°: ---
STEMME	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input checked="" type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Externer 28V- Generator 11AM-GE

Subject:

External 28V- Alternator 11AM-GE

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:	Stemme S10
Baureihe(n) / Variant(s):	S10-VT
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.054
Werknummer(n) / S/N:	optional

Dringlichkeit:

Keine!

Time of Compliance:

No!

Anlass:

Einbau des optionalen externen 28-V Generators 11AM-GE in bereits stückgeprüfte Werknummern

Reason:

Installation of the optional external 28V- Alternator 11AM-GE in already type released Serial Numbers.

erstellt: <i>prepared by:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	MPI geprüft: <i>Checked by airworthiness dpt.:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	Datum: <i>Date:</i>	ersetzt Ausg. vom: <i>supersedes issue of:</i>	MPL EASA.21J.250 anerkannt: OoA EASA.21J.250 approved:	Datum: <i>Date:</i>
Heinke		Wagner		02.05.2013	---		06 JUN 2013

STEMME F&D GmbH & Co. KG DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.:
		A31-10-095
		Ausg./ Issue: 01
		Seite/ Page: 2 of 2

Maßnahmen:

Für alle betroffenen Werknummern:

Maßnahme 1

Einbau des 28V- Generators entsprechend Bauabweichung A18-2004-006.

Maßnahme 2

Korrektur der Lage des 28V- Generators fluchtend zur treibenden Riemenscheibe nach Bauabweichung A18-2012-003.

→ optional, wenn erforderlich

Zugeordnete Unterlagen:

- Bauabweichung A18-2004-006
- Bauabweichung A18-2012-003
- Einbauanweisung A34-10-095

Masse und Schwerpunkt:

~4,5kg Mehrgewicht bei x~440mm hinter Bezugsebene!

Hinweis: Wägebericht korrigieren!

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0609 der Stemme AG, Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Actions:

For all affected serial numbers:

Action 1

Installation of the 28V- Alternator in accordance to the Constructional Deviation A18-2004-006.

Action 2

Correction of the 28V- Alternators position aligning to the driving belt pulley in accordance to Constructional Deviation A18-2012-003

→ optional, if necessary

Related Documents:

- Constructional Deviation A18-2004-006
- Constructional Deviation A18-2012-003
- Installation Instruction A34-10-095

Weight and Balance:

~4,5kg additional weight by X~440mm abaft the reference plane!

Note: *Revise Weight and Balance Report!*

Remarks:

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0609 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.*
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.*