

A31-10-099
Nachrüstung Brandhahn 11AB-M09/
Retrofitting of the engine fuel shut of valve 11AB-M09

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich) AD-N°:
STEMME	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input checked="" type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Nachrüstung des neuen Brandhahnes 11AB-M09 an bereits ausgelieferten Flugzeugen.

Subject:

Retrofitting of the new engine fuel shut of valve 11AB-M09 at already delivered planes.

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster/ Type:	Stemme S10
Baureihe(n)/ Variant(s):	S10-VT
Kennblatt/ TCDS:	EASA.A.054
Werknummer(n)/ S/N:	alle bis 11-138/ all up to 11-138

Dringlichkeit:

Keine!

Time of Compliance:

No!

Anlass:

Wunsch zur möglichen Nachrüstung des neuen Brandhahnes alternativ zu dem bisher verbauten Brandhahn.

Reason:

The wish for a possible retrofitting of the new engine fuel shut of valve alternative to the up to now assembled engine fuel shut of valve.

erstellt: <i>prepared by:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	MPI geprüft: <i>Checked by airworthiness dpt.:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	Datum: <i>Date:</i>	ersetzt Ausg. vom: <i>supersedes issue of:</i>	MPL EASA.21J.250 anerkannt: OoA EASA.21J.250 approved:	Datum: <i>Date:</i>
Heinke		Scheffel		29.01.2014	---		24 FEB 2014

Maßnahmen:

Für alle betroffenen Werknummern:

Maßnahme 1

Ausbau des bisherigen Brandhahnes 10AB-14.

Maßnahme 2

Einbau des neuen Brandhahnes 11AB-M09.

Zugeordnete Unterlagen:

Unterlagen:

- Einbauanweisung A34-10-099

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen!

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0609 der Stemme AG, Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Actions:

For all affected serial numbers:

Action 1

Disassembling of the previous engine fuel shut of valve 10AB-14.

Action 2

Assembling of the new engine fuel shut of valve 11AB-M09.

Related Documents:

Documents:

- *Installation Instruction A34-10-099*

Mass and Balance:

Not affected!

Remarks:

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0609 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.*
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.*