

A31-10-101
**Ersatzkeilriemen zum schnellen Riemenwechsel/
 Replacement V- belt for fast change of the V-belt**

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt. /

The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
AD-N°:	---	
STEMME	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
	<input type="checkbox"/>	Recommended (Empfohlen)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Optional

 Alert Service Bulletin
Gegenstand:

Ersatzkeilriemen zum schnellen Riemenwechsel des Generatorkeilriemens.

Subject:

Replacement V- belt for fast change of the V- belt at the generator.

Betroffene Flugzeuge:
Affected Airplanes:

Muster / Type:

Stemme S10

Baureihe(n) / Variant(s):

S10-VT

Kennblatt / TCDS:

EASA.A.054

Werknummer(n) / S/N:

11-001 bis 11-064, wenn nachgerüstet nach TM 10-057 und alle ab 11-065/
11-001 bis 11-064 if retrofitted according SB 10-057 and all from 11-065

Dringlichkeit:

Keine! Optional.

Time of Compliance:

No! Optional.

Anlass:

Hoher Aufwand beim Wechsel des Generatorkeilriemens, da der Antriebsstrang demontiert werden muss.

Reason:

High effort required replacing generators V- belt because of the necessary disassembling of the driveshaft.

erstellt: <i>Prepared by:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	MPI geprüft: <i>Checked by airworthiness dpt.:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	Datum: <i>Date:</i>	ersetzt Ausgabe vom: <i>Supersedes issue of:</i>	MPL EASA.21J.250 anerkannt: OoA EASA.21J.250 approved:	Datum: <i>Date:</i>
Heinke		Scheffel		09.04.2014	---		08 MAY 2014

Maßnahmen:

Für alle betroffenen Werknummern:

- Einbau eines Reservekeilriemens.

Die beschriebene optionale Maßnahme kann durchgeführt werden:

- zusammen mit regulärem Austausch des Generatorkeilriemens,
- zur nächsten 100 Stunden- oder Jahreswartung,
- nach Bedarf.

Material und Unterlagen:

- A34-10-101 "Ersatzkeilriemen zum schnellen Riemenwechsel"

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0609 der Stemme AG, Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Actions:

For all affected serial numbers:

- *Installation of a replacement V- belt.*

The specified action can be carried out:

- *together with regular replacement of the generators V- belt,*
- *to the next 100 hours or annual inspection,*
- *as necessary.*

Material and Documents:

- A34-10-101 "Replacement V- belt for a fast change of the V- belt"

Mass and Balance:

Not affected.

Remarks:

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0609 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.*
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.*