

A31-10-105

Kupplung 11AK - Tausch der Nabe 11AK-03_01.a (Aluminium) gegen Nabe 11AK-03_02.a (Stahl), *WIN 11-005 /*
Centrifugal Clutch 11AK - Replacement of the Hub 11AK-03_01a (Aluminium) by the Hub 11AK-03_02a (Steel), S/N 11-005

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt. /
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA Mandatory (Verbindlich)	<input type="checkbox"/>
AD- N°: ---	
STEMME Mandatory (Verbindlich)	<input type="checkbox"/>
Recommended (Empfohlen)	<input type="checkbox"/>
Optional	<input checked="" type="checkbox"/>

Alert Service Bulletin	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

Gegenstand:

Kupplung 11AK - Tausch der Nabe 11AK-03_01.a (Aluminium) gegen Nabe 11AK-03_02.a (Stahl)

Subject:

Centrifugal Clutch 11AK - Replacement of the Hub 11AK-03_01a (Aluminium) by the Hub 11AK-03_02a (Steel)

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:

Stemme S10

Baureihe(n) / Variant(s):

S10-VT

Kennblatt / TCDS:

EASA.A.054

Werknummer(n) / S/N:

11-005

Dringlichkeit:

Keine!

Time of Compliance:

No!

erstellt: <i>prepared by:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	MPI geprüft: <i>checked by airworthiness dpt.:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	Datum: <i>Date:</i>	ersetzt Ausg. vom: <i>supersedes issue of:</i>	MPL EASA.21J.250 anerkannt: OoA EASA.21J.250 approved:	Datum: <i>Date:</i>
Heinke		König		25 JUL 2014	---		25 JUL 2014

Anlass:

Grundüberholung der Kupplung 11AK an der S10-VT Werknummer: 11-005, welche die einzige mit verbauter Aluminiumnabe darstellt.

Maßnahmen:

Maßnahme 1

Zerlegung der Kupplung 11AK an der betroffenen W/N 11-005.

Maßnahme 1

Zusammenbau der Kupplung 11AK nach gültigem Stand der Musterunterlagen.

Material und Unterlagen:

- Verfahrensanweisung A17-11AK
- Einbauanweisung A34-10-105
- Überholungsprogramm D40-11AK

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0609 der Stemme AG, Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Reason:

Overhaul of the Centrifugal Clutch 11AK at the S10-VT Serial Number: 11-005, which is the only one with installed aluminium hub.

Actions:

Action 1

Disassembling of the Centrifugal Clutch 11AK at the affected S/N 11-005.

Action 1

Assembling of the Centrifugal Clutch 11AK according to approved revision of type design.

Material and Documents:

- *Procedural Instruction* A17-11AK
- *Installation Instruction* A34-10-105
- *Overhaul Programm* D40-11AK/E

Mass and Balance:

Not affected.

Remarks:

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0609 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.*
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.*