

STEMME	Technische Mitteilung	Dok.- Nr./ Doc.- No.:
		P062-980001
DOA EASA.21J.250	Service Bulletin	Ausgabe/ Issue: 00
		Seite/ Page: 1 of 2

P062-980001
Austausch des Drehzahlmessers
Replacement of the engine tachometer

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
AD-N°:		
STEMME	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input checked="" type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Ersatz des störanfälligen Drehzahlmessers ROTAX p/n 966 408 durch zuverlässigere Drehzahlmesser.

Subject:

Replacement of unreliable tachometers ROTAX p/n 966 408 by more reliable ones.

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:	S10
Baureihe(n) / Variant(s):	S10-VT, S12
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.054
Werknummer(n) / S/N:	all

Dringlichkeit:

- keine

Time of Compliance:

- none

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	ersetzt Ausgabe vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
prepared by:	signed:	checked by airworthiness dpt.:	signed:	Date:	supersedes issue of:	OoA EASA.21J.250 approved:	Date:
Gulbe		Baum		10.01.17	-----		10 JAN 2017

Anlass:

Zunehmende Häufigkeit von Fehlanzeigen oder Ausfällen der Drehzahlmesser ROTAX 966 408.

Maßnahmen:**Maßnahme 1**

- Bei Bedarf defekten ROTAX - Drehzahlmesser ausbauen
- Drehzahlmesser STEMME p/n 150036 einbauen

Material und Unterlagen:

- Wartungshandbuch
- Drehzahlmesser STEMME p/n 150036
- Zeichnung P304-150036 letztgültige Revision

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0509 der Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 6-7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Reason:

Increasing number of indication errors and failures of the tachometers ROTAX 966 408

Actions:**Action 1**

- *Remove defective ROTAX tachometer*
- *Install tachometer STEMME p/n 150036*

Material and Documents:

- *Aircraft Maintenance Manual*
- *Tachometer STEMME p/n 150036*
- *Drawing P304-150036 latest approved revision*

Mass and Balance:

Not affected.

Remarks:

- The actions for the modification may only be carried out and certified by the maintenance organization DE.MF.0509 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 6-7, D-15344 Strausberg.*
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.*