

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.: A31-10- 109
		Ausg./Issue: 00 Seite/Page 2 of 2

Anlass:

Veröffentlichung überarbeitetes
Wartungshandbuch auf der Home Page der
Fa Stemme AG

Reason:

Publication of revised Maintenance manual on
Homepage of Fa Stemme AG

Maßnahmen:

- Austausch der überarbeiteten Seiten
entsprechend § 0.1 Erfassung der
Berichtigungen
- Bestätigung des Austauschs der
betroffenen Seiten durch einen
anerkannten Prüfer für das Muster im
§0.1 Erfassung der Berichtigungen

Actions:

- Replacement of revised pages acc to
chap. 0.1 RECORD OF AMENDMENTS
- Approval of performed replacement of
effected pages by authorized staff in
chap. 0.1 RECORD OF AMENDMENTS

Material und Unterlagen:

Doc No. A4011122_B23

Material and Documents:

Doc No. A4011122_B23

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Mass and Balance:

Not affected.

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können
ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb
IHB DE.MF.0609 der Stemme AG,
Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344
Strausberg durchgeführt und bescheinigt
werden.
- Die aufgeführten Maßnahme kann vom Halter
der Lufttüchtigkeit bescheinigt werden.

Remarks:

- The actions for the modification may be
carried out and certified only by the
maintenance organization DE.MF.0609 of
Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7,
D-15344 Strausberg.
- The action can be approved by the person
responsible for the management of continuing
airworthiness tasks.

The technical content of this document is approved under the authority of DOA ref. EASA.21J.250.

Überarbeitetes Wartungshandbuch Stemme S10-VT Ber. Stand 23
 veröffentlicht auf der Home Page der Fa Stemme AG
 Revision of Maintenance Manual Stemme S10-VT Am.No. 23
 Published on Home Page of Fa. Stemme AG

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
		AD-N°:xxxxxxx
STEMME	<input checked="" type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Überarbeitetes Wartungshandbuch
 Doc No. A4011122_B23

Betroffene Flugzeuge:

Subject:

Revised Maintenance Manuals
 Doc. No. A4011122_B23

Affected Airplanes:

Muster / Type:	Stemme S10
Baureihe(n) / Variant(s):	S10-VT
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.054
Werknummer(n) / S/N:	ALL

Dringlichkeit:

Nach Veröffentlichung des SB auf der
 Home Page der Fa Stemme AG.
 Vor nächster Wartung

Time of Compliance:

After publication of SB on Home Page of
 Fa. Stemme AG
 Before next maintenance event

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	Ersetzt Ausg. vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
prepared by:	signed:	Checked by airworthiness dpt.:	signed:	Date:	supersedes issue of:	OoA EASA.21J.250 approved:	Date:
Sandner	[Signature]	Dalldorf	[Signature]	10.09.15	[Signature]	[Signature]	10/sep/15