

Übersicht der gültigen Handbücher Muster Stemme S10 List of the applicable Manuals Type Stemme S10

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter der Verantwortlichkeit DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich) AD-N°:xxxxxxx
STEMME	<input checked="" type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Veröffentlichung der letzten gültigen Revision der Flugzeughandbücher des Muster Stemme S10 alle Baureihen.

Subject:

Publication of the latest applicable Aircraft Manual revision for the type Stemme S10 all variants.

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:

Stemme S10

Baureihe(n) / Variant(s):

alle / all

Kennblatt / TCDS:

EASA: A.054, FAA: G 58EU, G06CE and all national type validations in various countries

Werknummer(n) / S/N:



alle / all


Dringlichkeit:

Keine.

Time of Compliance:

None

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	Ersetzt Ausg. vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
prepared by:	signed:	Checked by airworthiness dpt.:	signed:	Date:	supersedes issue of:	OoA EASA.21J.250 approved:	Date:
Kemsies	Kem	Ellwanger		26 Mar 2019	17 Dec 2018	 STEMME MPL 1	27. MRZ. 2019

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.: P062-980011
		Revision: 06 Seite/Page 2 of 5

Anlass:

Nachführung der für die Short Winglet Version (Spannweitenvariante 21,72 m / 71,26 ft)

Zulassung des Garmin G3X Touch Systems für Stemme S12, die in Übereinstimmung mit dem EASA Kennblatt: A.054 betrieben werden. Diese Zulassung gilt nicht für Flugzeuge, die unter dem FAA-Kennblatt (TCDS) betrieben werden oder mit Hilfe diesem validiert wurden. sowie einer neuen Revision des Wartungshandbuchs und des Ersatzteilkatalogs Nachführung der Flughandbuchergänzung für die Short Winglet Version (Spannweitenvariante 21,72 m / 71,26 ft)

Einführung einer zweiten Hauptbatterie und in diesem Zuge Veröffentlichung einer entsprechenden Flughandbuchergänzung sowie einer neuen Revision des Wartungshandbuchs und des illustrierten Teilekatalogs

Reason:

Implementation of the Aircraft Flight Manual Supplement for the Short Winglet Version (wing span variant 21.72 m / 71.26 ft)

The Garmin G3X Touch system has been approved for Stemme S12 operated under EASA- TCDS: A.054. This approval is not valid for aircrafts operated or certified with acceptance of the FAA-TCDS. Introduction of a 2nd Main System Battery and therefore publication of a corresponding Aircraft Flight Manual Supplement as well as a new revision of the Aircraft Maintenance Manual and the Illustrated Parts Catalog and Illustrated Parts Catalogue


 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin		Dok. Nr.:
			P062-980011 Revision: 06 Seite/Page 3 of 5

Flughandbuch / Aircraft Flight Manual:

Baureihe/ variant	Dok-Nr. / Doc.-No:	Sprache / Language	Ausgabe / Issue	Revision/ revision
S10	A40-10-010	Deutsch / German	Okt 01 1990	08
	A40-10-011	Englisch / English (European)	Oct 01 1990	08
	A40-10-012	Englisch / English (FAA)	Oct 01 1990	08
	A40-10-013	Brazil Edition	Apr 01 1996	08
S10-V	A40-10-110	Deutsch / German	Sep 06 1994	07
	A40-10-111	Englisch / English (European)	Sep 06 1994	07
	A40-10-112	Englisch / English (FAA)	Sep 06 1994	07
	A40-10-113	Brazil Edition	Apr 01 1996	07
S10-VT	A40-11-110	Deutsch / German	Aug 01 1997	08
	A40-11-111	Englisch / English (European)	Sep 09 1997	08
	A40-11-112	Englisch / English (FAA)	Aug 08 1997	08
	A40-11-113	Brazil Edition	Sep 09 1997	08
S12	L400-912810	Englisch / English (European)	Aug 20 2016	02
	L400-912840	Englisch / English (FAA)	Dec 13 2016	02

Flughandbuchergänzungen / Aircraft Flight Manual Supplements:

Baureihe/ variant	Dok-Nr. / Doc.-No:	Sprache / Language	Ausgabe / Issue	Revision/ revision
S10, S10-V, S10-VT	A36-10-009	Deutsch / German	Nov 10 1993	0
	A36-10-009E	Englisch / English	Nov 10 1993	0
	A36-10-023	Deutsch / German	Nov 18 1996	01
	A36-10-023E	Englisch / English	Oct 01 1997	01
	A36-10-030	Deutsch / German	Mar 18 1999	0
	A36-10-030E	Englisch / English	Mar 18 1999	0
S10-VT	A36-10-031	Deutsch / German	Mar 24 1998	01
	A36-10-031E	Englisch / English	Mar 24 1998	01
S10, S10-V, S10-VT	A36-10-043	Deutsch / German	Mar 16 1999	0
	A36-10-043E	Englisch / English	Mar 16 1999	0
	A36-10-044	Deutsch / German	Feb 10 1999	0
	A36-10-044E	Englisch / English	Feb 10 1999	0
S10, S10-V	A36-10-055	Deutsch / German	Sep 26 2000	0
	A36-10-055E	Englisch / English	Sep 26 2000	0

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.: P062-980011
		Revision: 06 Seite/Page 4 of 5

Baureihe/ variant	Dok-Nr. / Doc.-No:	Sprache / Language	Ausgabe / Issue	Revision/ revision
S12	L400-912811	Englisch / English	Apr 18 2016	02
	L400-912812	Englisch / English	Apr 18 2016	01
	L400-912813	Englisch / English	Nov 11 2016	00
	L400-912814	Englisch / English	Nov 11 2016	00
	L400-912815	Englisch / English	Nov 11 2016	00
	L400-912817	Englisch / English	Mar 20 2018	01
	L400-912818	Englisch / English	Oct 22 2018	00

* OONLY EASA and foreign TCs based on EASA

Wartungshandbuch / Aircraft Maintenance Manual

Baureihe/ variant	Dok-Nr. / Doc.-No:	Sprache / Language	Ausgabe / Issue	Revision/ revision
S10	A40-10-020	Deutsch / German	Oct 01 1990	19
	A40-10-021	Englisch / English (European)	Oct 01 1990	19
	A40-10-022	Englisch / English (FAA)	Oct 01 1990	19
S10-V	A40-10-120	Deutsch / German	Sep 06 1994	21
	A40-10-121	Englisch / English (European)	Sep 06 1994	21
	A40-10-122	Englisch / English (FAA)	Sep 06 1994	21
S10-VT	A40-11-120	Deutsch / German	Jan 01 1998	23
	A40-11-121	Englisch / English (European)	Jan 01 1998	23
	A40-11-122	Englisch / English (FAA)	Dec 19 1997	23
S12	L500-912820	Englisch / English (European)	Jul 20 2016	042
	L500-912850	Englisch / English (FAA)	Dec 20 2016	042

Reparaturhandbuch / Small Repair Manual

Baureihe/ variant	Dok-Nr. / Doc.-No:	Sprache / Language	Ausgabe / Issue	aktuelle Revision/ actual revision
S10, S10-V S10-VT	A35-10SMR	Deutsch / German	Aug 2012	5
	A35-10SMR-E	Englisch / English	Aug 2012	5
S12	P520-901502	Englisch / English	Apr 20 2017	00

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.:
		P062-980011 Revision: 06 Seite/Page 5 of 5

Ersatzteilkatalog / Illustrated Parts Catalogue

Baureihe/ <i>variant</i>	Dok-Nr. / <i>Doc.-No:</i>	Sprache / <i>Language</i>	Ausgabe / <i>Issue</i>	aktuelle Revision/ <i>actual revision</i>
S10, S10-V S10-VT	A44-10-00	Englisch / English	Sep 2012	0
S12	L530-912830	Englisch / English	Apr Feb 0810	001

Material und Unterlagen:

Keine.

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Hinweise:

Neuausgaben und/oder Revisionen von Handbüchern werden durch Revisionen dieses Service Bulletins veröffentlicht.

Material and Documents:

None.

Mass and Balance:

Not affected.

Remarks:

Any new issue and /or revision of manuals will be announced within next revisions of this Service Bulletin.