

STEMME F & D DO: EASA.21J.250	Service Information	Dokumentnummer: A91-2010-001
	Flügelbolzen Verliersicherung/ Safety- Bolt- Stop	Änd.- Index: 01.a Seite: 1 (von 1)

1 Betrifft/ Affects

Motorsegler **Stemme S10** der Baureihe/
*Powered Motorglider **Stemme S10** models:*

S10	<input checked="" type="checkbox"/>
S10-V	<input checked="" type="checkbox"/>
S10-VT	<input checked="" type="checkbox"/>

- Betroffene Werknummern: *affected serial numbers:* alle Werknummern
all serial numbers
- Betroffene Baugruppe: *affected part:* Innenflügel 12TI
Inner Wing 12TI

2 Grund der Service Information/ Purpose of Service Instruction

Innen und Außenflügel werden durch den Bolzen (12T-002) verbunden. Er ist durch den Warn- Sicherungsstift (12TT-RTS) fixiert. Dieser Stift ragt deutlich sichtbar über die Flügeloberkante hinaus, wenn der Bolzen nicht korrekt fixiert ist.

Wird der Bolzen beim Aufrüsten vergessen, zeigt das dieser Stift nicht an.

The inner and outer wing of the S10 are connected with the bolt (12T-002). That is fixed by a warning safety- pin (12TT-RTS). If the bolt is not fixed in the accurat position, the safety- pin prodrudes noticable from the wings surface.

If the bolt is forgotten during re- mounting of the wing, the pin does not show it.

3 Technische Beschreibung/ Technical Description

Eine Verliersicherung wird an den äußeren Wurzelrippen so befestigt, dass der Flügelbolzen unverlierbar gelagert ist, jedoch der Außenflügel problemlos auf - und abgerüstet werden kann.

A Safety- Bolt- Stop is assembled on the root- ribs in the way, that the wing- bolt is supported captive but the outer wing is to disassemble and re- mountable in the normal way.

4 Zugeordnete Unterlagen

Präfix	Erzeugnis- nummer	Benennung	Bemerkungen
A21	11TI	Tragflügel innen	
A20	12TI-X1	Tragflügel innen versandfertig	
A10	12TI-RT	Innenflügel- Flügelteilung	
A09	12TI-RTA01	Winkel links	
A09	12TI-RTA02	Winkel rechts	
A09	12TI-RTA03	Zapfen	
A26	M629	Einnietmutter M5-50RFK	

erstellt / bearbeitet:	Kurzzeichen	geprüft:	Kurzzeichen	Datum:	Ersetzt Ausg. vom
Heinke		Schmiderer		10.03.2010	---