

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.: P062-2012-010
		Ausg./Issue: 00 Seite/Page 1 of 2

P062-2012-010
 Revision des IPC
Revision of IPC

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
 The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input checked="" type="checkbox"/>	Recommended (Empfohlen)
<input type="checkbox"/>	Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	-------------------------------

Gegenstand:

Diese Technische Mitteilung führt eine neue Revision im IPC (Illustrierter Teilekatalog) ein.

Subject:

This Service Bulletin introduces a new revision to the IPC (Illustrated Parts Catalog).

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:	STEMME TSA-M
Baureihe(n) / Variant(s):	S6, S6-RT
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.143 / FAA G23CE
Werknummer(n) / S/N:	alle / all

Dringlichkeit:

Keine.

Time of Compliance:



None.

Anlass:

Verschiedene redaktionelle Fehler und veraltete Darstellungen werden korrigiert.

Reason:

Several documentary mistakes and out-dated illustrations are corrected.

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	Ersetzt Ausg. vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
prepared by:	signed:	Checked by airworthiness dpt.:	signed:	Date:	supersedes issue of:	OoA EASA.21J.250 approved:	Date:
König		Scheffel		03.09.2012	---		03 SEP 2012

STEMME GmbH & Co. KG, Flugplatzstrasse F2, Nr. 7, D-15344 Strausberg, Germany
 Tel.: ++49-(0) 3341-3612-0, Fax.: ++49 (0) 3341-3612-30

Copyright 2011

	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.: P062-2012-010
DOA EASA.21J.250		Ausg./Issue: 00
		Seite/Page 2 of 2

Betroffene Handbücher:

Illustrierter Teilekatalog (IPC)

P530-901.500, Ausgabe: 04.03.2011

Neue Revision: Rev. 07
Datum: 03.09.2012

Hinweise:

Die Einarbeitung der Revision in das jeweilige Handbuch ist im Revisionsverzeichnis des Handbuchs zu vermerken.

Affected Manuals:

Illustrated Parts Catalog (IPC)

P530-901.500, Issue: 04.03.2011

New Revision: Rev. 07
Date: 03.09.2012

Remarks:

The incorporation of the revision to the respective manual has to be countersigned in the record of revisions of the manual.