

<b>STEMME</b>	<b>Technische Mitteilung</b> <b>Service Bulletin</b>	Dok. Nr.:
		<b>K062-004-[2016]</b>
DOA EASA.21J.250		Ausg./Issue: 00
		Seite/Page 1 of 2

The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

EASA	<input type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
		AD-N°: - - -
STEMME	<input checked="" type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>		Recommended (Empfohlen)
<input type="checkbox"/>		Optional

<input type="checkbox"/>	<b>Alert Service Bulletin</b>
--------------------------	-------------------------------

**Gegenstand:**

Neuausgabe des Wartungshandbuches für ASP.

**Subject:**

New Issue of the Aircraft Maintenance Manual for ASP

**Betroffene Flugzeuge:** alle

**Affected Airplanes:** all

Muster / Type:	ASP
Baureihe(n) / Variant(s):	S15-1;
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.612
Werknummer(n) / S/N:	ALL

**Dringlichkeit:**

Vor der nächsten Wartungsmaßnahme oder nächster Lufttüchtigkeitsprüfung.

**Time of Compliance:**

Before next maintenance/service or before next airworthiness review.

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	Ersetzt Ausg. vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
prepared by:	signed:	Checked by airworthiness dpt.:	signed:	Date:	supersedes issue of:	OoA EASA.21J.250 approved:	Date:
Ellwanger		Lengert		11.04.2016	---		11/April/16

<b>STEMME</b>	<b>Technische Mitteilung</b>	Dok. Nr.: <b>K062-004-[2016]</b>
	<b>Service Bulletin</b>	Ausg./Issue: 00 Seite/Page 2 of 2
DOA EASA.21J.250		

**Maßnahmen:**

***Für alle Werknummern:***

Austausch des bisherigen Wartungshandbuchs  
Dok.-Nr: K500-911.962 Ausgabe: Jun 01/2015  
Revision 1 gegen die Neuausgabe  
Wartungshandbuch Dok.-Nr.: K500-911.962  
Ausgabe Mar 01. 2016 Rev 0.

**Material und Unterlagen:**

- Wartungshandbuch K500-911.962 Issue  
Mar. 01, 2016 Rev 0

**Masse und Schwerpunkt:**

Nicht betroffen.

**Hinweise:**

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0509 der Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen müssen von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen müssen vom Halter der Lufttüchtigkeit durchgeführt und bescheinigt werden.

**Actions:**

***For all serial numbers:***

Replacement of the Aircraft Maintenance Manual Doc.-No.: K500-911.962 Issue Jun 01/2015 Revision 1 by a new issue Aircraft Maintenance Manual Doc.-No.: K500-911.962 Issue Mar. 01, 2016 Revision 0.

**Material and Documents:**

- Aircraft Maintenance Manual K500-911.962 Issue Mar. 01, 2016 Rev 0

**Mass and Balance:**

Not affected.

**Remarks:**

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0509 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.
- The actions for the modification shall be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.
- The listed actions must be carried out and released by the responsible person for continuing airworthiness.